

Załącznik nr 2

SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA

Ilość i funkcja ekranów informacyjnych:

1. Młynownia - wyświetlanie informacji o parametrach pracy młynowni (5 urządzeń)
2. Mikser - wyświetlanie informacji o ilości substancji w zbiornikach
3. Technologia - wyświetlanie informacji o pracy urządzeń i alarmach
4. Premikser - wyświetlanie informacji o ilości substancji w wagach

Ekran sterowniczy

1. Pulper - nawarzenie odpowiedniej ilości pulpy (dopuszcza się sterowanie poprzez przyciski potwierżeń)

Sterownia

1. 4 monitory obrazujące sytuację na linii technologicznej z opcją sterowania przy pomocy sprzęgniętej klawiatury i myszki.

Wszystkie monitory dostarcza **oferent!!!**